

## विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र

- |   |  |
|---|--|
| 1. केन्द्रीय विद्यालय का नाम  | केन्द्रीय विद्यालय जे.एल.ए. न0-2 वरेली कैन्ट-243001  |
| 2. स्थायी/अस्थायी भवन का नाम एवं संख्या   | स्थायी भवन   |
| 3. क्या विद्यालय भवन सुरक्षित है  | हाँ  |
| 4. विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य                          | हाँ, मरम्मत कार्य निम्नवत हैं<br>i) C/o toilets at First floor of KV JLA BAREILLY<br>ii) C/o Boys toilets at KV JLA BAREILLY<br>iii) C/o Girls toilets at KV JLA BAREILLY<br>iv) C/o Parking shed for cycle at KV JLA<br>v) C/o Ramp from GF to FF at KV JLA BAREILLY<br>vi) Kota Flooring in ground floor Corridor of KV<br>vii) Road repair of KV JLA BAREILLY |
| 5. प्रायोजक एजेंसी द्वारा वर्तमान वर्ष में किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य           | - शून्य  |
| 6. आवश्यकतानुसार प्रायोजक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त क्लास रूम/आवास             | - समुचित क्लासरूम एवं आवास उपलब्ध है।  |
| 7. विद्यालय के लिये जगह पर्याप्त है?  | - हाँ, समुचित क्षेत्रफल उपलब्ध है।   |
| 8. क्या पानी/विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रायोजक एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं? | - हाँ, स्कूल प्रबन्धन द्वारा स्वयं किया जाता है।   |

*Ambast*  
30/05/2022

सहायक अभियंता-II  
के.लो.नि.वि, वरेली

*Sanjay*

कार्यपालक अभियंता  
के.लो.नि.वि, वरेली